

## Motion #1 - Telfrar till mastförvaringen under Vaktlokalen

Föreslår att telfrar för hissning/sänkning av master, monteras på liknande sätt som i det stora mastskjulet.

Vi är många som försöker vårda våra master på bästa sätt. Desto tråkigare när det visar sig att flest? skador uppstår när "mastgrannar" överskattar sin fysiska styrka vid hämtning av den egna masten, som givetvis ligger längst in. Detta drabbade en medlem i våras, som vid påmastning strax innan Midsommar insåg att masten blivit alltför skadad för att gå att använda utan proffsreparation.

/ Sten Sanderoth

## Motion #2 Behandling TBT botten

Idag är endast gelbehandling vid TBT – sanering godkänd av klubben inom klubbens hamnområde.

Det finns fall där gelbehandling inte fungerar utan där man måste ta till skrapning eller slipning.

I mitt fall ligger TBT-färg under flera lager epoxi vilket gör att gelbehandling inte kommer att fungera.

Jag hemställer att Näsbyvikens båtsällskap även tillåter skrapning och slipning som utförs i enligt Transportstyrelsens rekommendationer TSS 2021-3499.

Vid sanering i enlighet med gelmetoden kan det uppkomma lägen där båtbottnen behöver slipas för att få ett acceptabelt underlag för ny bottenbehandling. Genom att tillåta skrapning eller slipning enligt Transportstyrelsens rekommendationer säkerställs att TBT kontaminerat damm inte sprids på hamnområdet.

Alla tre metoderna kräver samma slag av marktäckning och inplastning.

Med vänliga hälsningar Curt Welander